252303100358

统一社会信用代码：	91510112MA6CB4BMX2
项目编号：	SCHYBTJCJSFWYXGS862-0004

四川环亚博通检测技术服务有限公司

检　测　报　告

报告编号：博通[环境]检[2026]08021 号

项 目 名 称：地奥站环境检测

委 托 单 位：成都燃气集团股份有限公司

检 测 类 别：委托检测

报 告 日 期：2026 年 08 月 27 日

（检验检测专用章）

检测报告说明

1、报告封面无“四川环亚博通检测技术服务有限公司检验检测专用章”无效，报告骑缝无“四川环亚博通检测技术服务有限公司检验检测专用章”无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，我公司仅对送检样品的检测检验数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得复印本报告。经本公司同意的复印件，加盖本公司公章后生效。

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

7、本报告只对本次采样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

机构通讯资料：

名　　称：四川环亚博通检测技术服务有限公司

地　　址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 C3 栋 5 层 04 号

电　　话：028-62696620

邮政编码：610000

1、检测内容

受成都燃气集团股份有限公司委托，按其检测要求及相关检测技术规范，四川环亚博通检测技术服务有限公司于2026年08月21日至四川省成都市郫都区合瑞路与天映路交叉口正东方向144米左右对“地奥站环境检测”项目进行现场采样及检测。

2、检测项目及点位

有组织废气检测点位信息见表2-1。

表2-1　有组织废气检测点位信息

断面序号	污染源名称	断面位置	检测项目	检测频次	净化设备	燃料类型
1#	DA003燃气锅炉排气筒	/	氮氧化物	3次/天，检测1天	/	天然气
2#	DA004燃气锅炉排气筒					

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表3-1。

表3-1　有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	仪器来源	检出限
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	智能烟尘烟气分析仪（JLYQ090）	☑自有 □租用□借用（出厂编号：/）	3mg/m³

4、限值标准

有组织废气：氮氧化物参照《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中高污染燃料禁燃区内标准；

5、检测结果

检测结果见表5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果表

断面信息			氮氧化物							
检测日期	检测点位	检测频次	实测浓度	含湿量	排气流速	氧含量	烟道温度	排放浓度	标干流量	排放速率
2026.08.21	1#DA003燃气锅炉排气筒	第一次	26	9.7	2.3	3.2	75.4	26	1061	2.76×10^{-2}
		第二次	26	9.5	1.7	2.8	81.9	25	802	2.08×10^{-2}
		第三次	27	9.3	1.7	2.7	82.3	26	768	2.07×10^{-2}
		均值	26	9.5	1.9	2.9	79.9	26	877	2.30×10^{-2}
单位			mg/m³	%	m/s	%	℃	mg/m³	m³/h	kg/h
限值			/	/	/	/	/	30	/	/

断面信息			氮氧化物							
检测日期	检测点位	检测频次	实测浓度	含湿量	排气流速	氧含量	烟道温度	排放浓度	标干流量	排放速率
2026.08.21	2#DA004燃气锅炉排气筒	第一次	5	9.9	2.7	7.7	72.7	6	2150	1.08×10^{-2}
		第二次	7	10.1	2.8	7.2	72.7	9	2188	1.53×10^{-2}
		第三次	10	9.8	1.6	7.1	72.9	12	1271	1.27×10^{-2}
		均值	7	9.9	2.4	7.3	72.8	9	1870	1.29×10^{-2}
单位			mg/m³	%	m/s	%	℃	mg/m³	m³/h	kg/h
限值			/	/	/	/	/	30	/	/

6、附图




图 6-1　测点示意图



图 6-2　现场采样照片

（以下空白）

报告编制：唐春华　　审核：　　签发：

日　　期：2026.08.27　　日期：2026.08.27　　日期：2026.08.27