



252303100358

统一社会信用代码:	91510112MA6CB4BMX2
项目编号:	SCHYBTJCJSFWYXGS862-0001

四川环亚博通检测技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：博通[环境]检[2026]05028 号

项 目 名 称：

地奥站环境检测

委 托 单 位：

成都燃气集团股份有限公司

检 测 类 别：

委托检测

报 告 日 期：

2026 年 05 月 25 日

(检验检测专用章)

检测报告说明

- 1、报告封面无“四川环亚博通检测技术有限公司检验检测专用章”无效，报告骑缝无“四川环亚博通检测技术有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，我公司仅对送检样品的检测检验数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得复印本报告。经本公司同意的复印件，加盖本公司公章后生效。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、本报告只对本次采样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

机构通讯资料：

名 称：四川环亚博通检测技术有限公司

地 址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道
二段 1666 号 C3 栋 5 层 04 号

电 话：028-62696620

邮政编码：610000

1、检测内容

受成都燃气集团股份有限公司委托，按其检测要求及相关检测技术规范，四川环亚博通检测技术服务有限公司于 2026 年 05 月 22 日至四川省成都市郫都区合瑞路与天映路交叉口正东方向 144 米左右对“地奥站环境检测”项目进行现场采样及检测。

2、检测项目及点位

有组织废气检测点位信息见表 2-1。

表 2-1 有组织废气检测点位信息

断面序号	污染源名称	断面位置	检测项目	检测频次	净化设备	燃料类型
1#	燃气锅炉排气筒	/	氮氧化物	3 次/天， 检测 1 天	低氮燃烧	天然气

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	仪器来源	检出限
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	大流量低浓度烟尘、气测试仪 (JLYQ301)	☒ 自有 ☐ 租用 ☐ 借用 (出厂编号： ____/____)	3mg/m ³

4、限值标准

有组织废气：氮氧化物参照《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表 2 “新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中高污染燃料禁燃区内标准；

5、检测结果

检测结果见表 5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果表

断面信息			氮氧化物			
检测日期	检测点位	检测频次	实测浓度	氧含量	排放浓度	标干流量
2026.05.22	1# 燃气锅炉排 气筒	第一次	23	4.12	24	1918
		第二次	27	3.00	26	1290
		第三次	28	1.81	25	1413
		均值	26	2.98	25	1540
单位			mg/m³	%	mg/m³	m³/h
限值			/	/	30	/

6、附图




图 6-1 测点示意图



图 6-2 现场采样照片
(以下空白)

报告编制: 唐嘉华 审核: 魏青 签发: 王

日期: 2026.05.25 日期: 2026.05.25 日期: 2026.05.25